



## Checkbox Gerätedaten aufspielen mit CheckKon 4.1

### 1. Verbindung aufbauen


Checkbox in Stop-Betrieb  
CheckKon starten




System: beobachten  
Verbindung: über RS232-Schnittstelle




Verbindungsparameter...automatisch




Verbindungsaufbau mit „OK“ bestätigen




## 2. Gerätedaten auf Checkbox spielen




Menue <Datei> - <Öffnen> aufrufen  
übertragen“




„Systemdatei öffnen und enthaltene Daten  
mit „Weiter“ bestätigen“




gewünschte Backup-Datei auswählen  
mit „Öffnen“ bestätigen




mit „Weiter“ bestätigen





alle Teachdaten auf der linken Seite markieren  
alle Teachdaten auf der rechten Seite markieren  
„Kopieren >“ drücken



mit „Schließen“ bestätigen



mit „Fertig stellen“ bestätigen



mit Menue <Datei> – <Beenden> CkeckKon beenden